

Brandveiligheid	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Onderhoud brandmeldinstallatie	Jaarlijks								
Laatste		nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20
Volgende		nov-21	nov-21	nov-21	nov-21	nov-21	nov-21	nov-21	nov-21
Onderhoud sprinkler systeem	Twee wkelijks								
Laatste		Week 50-52	Week 50-52	Week 50-52	Week 50-52	Week 50-52	Week 50-52	Week 50-52	Week 50-52
Volgende		Week 02-04	Week 02-04	Week 02-04	Week 02-04	Week 02-04	Week 02-04	Week 02-04	Week 02-04
Onderhoud ontruimingsalarm systeem	Jaarlijks								
Laatste		mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020
Volgende		jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021
Test omroepinstallatie	Maandelijks	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag	n.v.t.	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag
Inspectie brandslanghaspels	Jaarlijks								
Laatste		sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020
Volgende		aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021
Test elektrische sloten nooduitgangen	Per kwartaal								
Laatste		9-12-2020	9-12-2020	9-12-2020					
Volgende		17-2-2021	17-2-2021	17-2-2021					

Klimaatinstallaties		Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Onderhoud	Jaarlijks								
Laatste		okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020
Volgende		okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021
Vervanging filters	1 x per 18 maanden								
Laatste		sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	okt-2020	okt-2020
Volgende		sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021
Biologische test	Jaarlijks								
Laatste		mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020
Volgende		mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021

Water	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Legionella inspectie	Jaarlijks								
Laatste		jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020
Volgende		jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021

Elektrische installaties	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Keuring conform NEN 3140 (kantoren)	1 x per 5 jaar								
Laatste		Q1-2020	Q1-2020	29-02-16	24-06-19	8-07-19	2-07-18	2-07-18	0-01-00
Volgende		Q1-2025	Q1-2025	Q1-2021	Q3-2024	Q3-2024	Q3-2023	Q3-2023	0-01-00
Keuring conform NEN 3140 (winkels I toren)	1 x per 5 jaar								Q1
Laatste									Q1
Volgende									Q1-2025
Test noodstroomvoorziening	Jaarlijks								
Laatste		20-9-2020	20-9-2020	20-9-2020		20-9-2020	20-9-2020	20-9-2020	20-9-2020
Volgende		31-3-2021	31-3-2021	31-3-2021		31-3-2021	31-3-2021	31-3-2021	31-3-2021

Gevels	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Gevelreining buiten	Per kwartaal								
Laatste		week 41-42	untilt week 36	week 44	week 38-40	week 35-38	week 35-38	week 45-47	week 35-38
Volgende		week 7-8	week 9-10	week 11-12	week 4-6	week 11-12	week 11-12	week 1-3	week 11-12
Gevelreining binnen (algemene ruimten)	2 x per jaar								
Laatste		nov-2020	nov-2020	nov-2020		nov-2020	nov-2020	nov-2020	nov-2020
Volgende		week 17-18	week 17-18	week 17-18		week 17-18	week 17-18	week 17-18	week 17-18
Gevelreining spouw	2 x per jaar								
Laatste					week 40-41			week 39-41	
Volgende					week 13-14			week 13-14	

Liften		Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Lift nr.		A1 (79195-1)	B1 (79195-7)	C1 (79195-8)	E1 (990247-1)		F/G1 (980380-1)	H1 (010156-4)	I1 (010156-10)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		6 x year	6 x year	6 x year
Laatste onderhoud		12-07-20	12-04-20	16-11-2020	11-11-20		24-11-2020	26-11-2020	11-12-20
Volgende onderhoud		week 2	week 2	week 2	week 3		week 4	week 1	week 1
Laatste inspectie		14-5-2020	15-5-2020	15-5-2020	21-2-2020		07-08-20	21-4-2020	23-1-2020
Volgende inspectie		14-11-2021	15-11-2021	15-11-2021	21-8-2021		01-08-22	21-10-2021	23-7-2021
Lift nr.		A2 (79195-2)	B2 (79195-6)	C2 (79195-9)	E2 (990247-2)		F/G2 (980380-2)	H2 (010156-5)	I2 (010156-9)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		6 x year	8 x year	6 x year
Laatste onderhoud		12-07-20	12-04-20	16-11-2020	11-11-20		25-11-2020	12-04-20	11-12-20
Volgende onderoud		week 2	week 2	week 2	week 3		week 4	week 1	week 1
Laatste inspectie		14-5-2020	14-5-2020	15-5-2020	12-08-20		07-08-20	26-11-2019	23-1-2020
Volgende inspectie		14-11-2021	14-11-2021	15-11-2021	06-08-22		01-08-22	26-5-2021	23-7-2021
Lift nr.		A3 (79195-3)	B3 (79195-5)	C3 (79195-10)	E3 (990247-3)		F/G3 (980380-3)	H3 (010156-6)	I3 (010156-8)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		6 x year	8 x year	6 x year
Laatste onderhoud		24-11-2020	12-04-20	13-11-2020	11-10-20		26-11-2020	12-04-20	17-11-2020
Volgende onderoud		week 2	week 2	week 2	week 3		week 4	week 1	week 1
Laatste inspectie		14-5-2020	14-5-2020	15-5-2020	12-08-20		07-08-20	08-11-20	23-1-2020
Volgende inspectie		14-11-2021	14-11-2021	15-11-2021	06-08-22		01-08-22	02-11-22	23-7-2021
Lift nr.			B4 (79195-4)	C4 (79195-11)	E4 (990247-4)			H4 (010156-1)	I4 (010156-7)
Onderhoudsfrequentie			8 x year	8 x year	8 x year			8 x year	4 x year
Laatste onderhoud			12-02-20	13-11-2020	11-10-20			12-04-20	17-11-2020
Volgende onderoud			week 2	week 2	week 3			week 1	week 1
Laatste inspectie			10-01-20	15-5-2020	21-2-2020			21-4-2020	23-1-2020
Volgende inspectie			04-01-22	15-11-2021	21-8-2021			21-10-2021	23-7-2021
Lift nr.					E5 (990247-5)			H5 (010156-2)	I5 (010156-12)
Onderhoudsfrequentie					8 x year			8 x year	4 x year
Laatste onderhoud					11-11-20			12-04-20	17-11-2020
Volgende onderoud					week 3			week 1	week 1
Laatste inspectie					26-11-2019			21-4-2020	23-1-2020
Volgende inspectie					26-5-2021			21-10-2021	23-7-2021
Lift nr.					E6 (990247-6)			H6 (010156-3)	
Onderhoudsfrequentie					8 x year			8 x year	
Laatste onderhoud					11-11-20			12-07-20	
Volgende onderoud					week 3			week 1	
Laatste inspectie					26-11-2019			21-4-2020	
Volgende inspectie					26-5-2021			21-10-2021	
Lift nr.								H7 (010156-11)	
Onderhoudsfrequentie								4 x year	
Laatste onderhoud								10-01-20	
Volgende onderoud								week 1	
Laatste inspectie								10-01-20	
Volgende inspectie								04-01-22	