

Brandveiligheid	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Onderhoud brandmeldinstallatie	Jaarlijks								
Laatste		nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20
Volgende		nov-21	nov-21	nov-21	nov-21	nov-21	nov-21	nov-21	nov-21
Onderhoud sprinkler systeem	Twee wekelijks								
Laatste		Week 14-16	Week 14-16	Week 14-16	Week 14-16	Week 14-16	Week 14-16	Week 14-16	Week 14-16
Volgende		Week 18-20	Week 18-20	Week 18-20	Week 18-20	Week 18-20	Week 18-20	Week 18-20	Week 18-20
Onderhoud ontruimingsalarm systeem	Jaarlijks								
Laatste		mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020
Volgende		jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021
Test omroepinstallatie	Maandelijks	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag	n.v.t.	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag
Inspectie brandslanghospels	Jaarlijks								
Laatste		sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020
Volgende		aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021
Test elektrische sloten nooduitgangen	Per kwartaal								
Laatste		17-2-2021	17-2-2021	17-2-2021				-	
Volgende		19-5-2021	19-5-2021	19-5-2021				-	
Klimaatinstallaties		Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Onderhoud	Jaarlijks								
Laatste		okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020
Volgende		okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021
Vervanging filters	1 x per 18 maanden								
Laatste		sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	okt-2020	okt-2020
Volgende		sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021
Biologische test	Jaarlijks								
Laatste		mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020
Volgende		mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021
Water		Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Legionella insectie	Jaarlijks								
Laatste		jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020
Volgende		jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021
Elektrische installaties		Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Keuring conform NEN 3140 (kantoren)	1 x per 5 jaar								
Laatste		Q1-2020	Q1 - 2020	29-02-16	24-06-19	8-07-19	2-07-18	2-07-18	0-01-00
Volgende		Q1 - 2025	Q1 - 2025	Q1 - 2021	Q3 - 2024	Q3 - 2024	Q3 - 2023	Q3 - 2023	0-01-00
Keuring conform NEN 3140 (winkels I toren)	1 x per 5 jaar								
Laatste									Q1
Volgende									Q1 - 2025
Test noodstroomvoorziening	Jaarlijks								
Laatste		20-9-2020	20-9-2020	20-9-2020		20-9-2020	20-9-2020	26-3-2021	26-3-2021
Volgende		postponed	postponed	postponed		postponed	postponed	to be determined	to be determined
Gevels		Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Gevelreining buiten	Per kwartaal								
Laatste		week 7-8	week 9-10	week 11-12	week 3-7	week 47	week 47	week 1-3- 2021	week 35-38
Volgende		week 20-21	week 21-22	week 23-24	week 17-19	week 23-24	week 23-24	weekl 26-27	week 23-24
Gevelreining binnen (algemene ruimten)	2 x per jaar								
Laatste		nov-2020	nov-2020	nov-2020		nov-2020	nov-2020	nov-2020	nov-2020
Volgende		week 17-18	week 17-18	week 17-18		week 17-18	week 17-18	week 17-18	week 17-18
Gevelreining spouw	2 x per jaar								
Laatste					week 7-8			week 13-14	
Volgende					Q3			Q3	
Liften		Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Lift nr.		A1 (79195-1)	B1 (79195-7)	C1 (79195-8)	E1 (990247-1)		F/G1 (980380-1)	H1 (010156-4)	I1 (010156-10)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		6 x year	8 x year	6x year
Laatste onderhoud		04-12-21	04-09-21	22/4/2021	03-04-21		04-02-21	04-09-21	04-06-21
Volgende onderhoud		Week 24	Week 24	week 24	week 22		week 23	week 25	week 18
Laatste inspectie		14-5-2020	15-5-2020	15-5-2020	21-2-2020		07-08-20	21-4-2020	23-1-2020
Volgende inspectie		14-11-2021	15-11-2021	15-11-2021	21-8-2021		01-08-22	21-10-2021	23-7-2021
Lift nr.		A2 (79195-2)	B2 (79195-6)	C2 (79195-9)	E2 (990247-2)		F/G2 (980380-2)	H2 (010156-5)	I2 (010156-9)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		6 x year	8 x year	6 x year
Laatste onderhoud		04-12-21	04-09-21	20/4/2021	03-04-21		04-02-21	04-09-21	15/4/2021
Volgende onderhoud		Week 24	Week 24	week 24	week 22		week 23	week 25	week 18
Laatste inspectie		14-5-2020	14-5-2020	15-5-2020	12-08-20		07-08-20	26-11-2019	23-1-2020
Volgende inspectie		14-11-2021	14-11-2021	15-11-2021	06-08-22		01-08-22	26-5-2021	23-7-2021
Lift nr.		A3 (79195-3)	B3 (79195-5)	C3 (79195-10)	E3 (990247-3)		F/G3 (980380-3)	H3 (010156-6)	I3 (010156-8)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		6 x year	8 x year	6 x year
Laatste onderhoud		15/4/2021	04-08-21	20/4/2021	03-04-21		04-02-21	04-12-21	14/4/2021
Volgende onderhoud		Week 24	Week 24	week 24	week 22		week 23	week 25	week 18
Laatste inspectie		14-5-2020	14-5-2020	15-5-2020	12-08-20		07-08-20	08-11-20	23-1-2020
Volgende inspectie		14-11-2021	14-11-2021	15-11-2021	06-08-22		01-08-22	02-11-22	23-7-2021
Lift nr.			B4 (79195-4)	C4 (79195-11)	E4 (990247-4)			H4 (010156-1)	I4 (010156-7)
Onderhoudsfrequentie			8 x year	8 x year	8 x year			8 x year	4 x year
Laatste onderhoud			04-08-21	20/4/2021	03-04-21			04-06-21	04-07-21
Volgende onderhoud			Week 24	week 24	week 22			week 25	week 18
Laatste inspectie			10-01-20	15-5-2020	21-2-2020			21-4-2020	23-1-2020
Volgende inspectie			04-01-22	15-11-2021	21-8-2021			21-10-2021	23-7-2021
Lift nr.					E5 (990247-5)			H5 (010156-2)	I5 (010156-12)
Onderhoudsfrequentie					8 x year			8 x year	4 x year
Laatste onderhoud					03-05-21			26/3/2021	02-08-21
Volgende onderhoud					week 22			week 25	week 18
Laatste inspectie					26-11-2019			21-4-2020	23-1-2020
Volgende inspectie					26-5-2021			21-10-2021	23-7-2021
Lift nr.					E6 (990247-6)			H6 (010156-3)	
Onderhoudsfrequentie					8 x year			8 x year	
Laatste onderhoud					03-05-21			26/3/2021	
Volgende onderhoud					week 22			week 25	
Laatste inspectie					26-11-2019			21-4-2020	
Volgende inspectie					26-5-2021			21-10-2021	
Lift nr.								H7 (010156-11)	
Onderhoudsfrequentie								4 x year	
Laatste onderhoud								04-09-21	
Volgende onderhoud								week 26	
Laatste inspectie								10-01-20	
Volgende inspectie								04-01-22	