

Brandveiligheid	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I	Tower Ten
Onderhoud brandmeldinstallatie	Jaarlijks									
Laatste		nov-22	nov-22	nov-22	nov-22	nov-22	nov-22	nov-22	nov-22	not yet available
Volgende		nov-23	nov-23	nov-23	nov-23	nov-23	nov-23	nov-23	nov-23	not yet available
Onderhoud sprinkler systeem	Twee wekelijks									
Laatste		Week 40-42	Week 40-42	Week 40-42	Week 40-42	Week 40-42	Week 40-42	Week 40-42	Week 40-42	not yet available
Volgende		Week 44-46	Week 44-46	Week 44-46	Week 44-46	Week 44-46	Week 44-46	Week 44-46	Week 44-46	not yet available
Onderhoud ontruimingsalarm systeem	Jaarlijks									
Laatste		dec-2022	dec-2022	dec-2022	dec-2022	dec-2022	dec-2022	dec-2022	dec-2022	not yet available
Volgende		dec-2023	dec-2023	dec-2023	dec-2023	dec-2023	dec-2023	dec-2023	dec-2023	not yet available
Test omroepinstallatie	Maandelijks	Elke laatste maandag van de maand	Elke laatste maandag van de maand	Elke laatste maandag van de maand	n.v.t.	Elke laatste maandag van de maand	Elke laatste maandag van de maand	Elke laatste maandag van de maand	Elke laatste maandag van de maand	Elke laatste maandag van de maand
Inspectie brandslanghaspels	Jaarlijks									
Laatste		okt-2022	okt-2022	okt-2022	okt-2022	okt-2022	okt-2022	okt-2022	okt-2022	20 oktober
Volgende		nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023
Test elektrische sloten nooduitgangen	Per kwartaal									
Laatste		16-8-2023	16-8-2023	16-8-2023				0-1-1900		
Volgende		15-11-2023	15-11-2023	15-11-2023						

Klimaatinstallaties	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I	Tower Ten
Onderhoud	Jaarlijks									
Laatste		okt-2023	okt-2023	okt-2023	okt-2023	okt-2023	okt-2023	okt-2023	okt-2023	not yet available
Volgende		okt-2024	okt-2024	okt-2024	okt-2024	okt-2024	okt-2024	okt-2024	okt-2024	not yet available
Vervanging filters	1 x per 18 maanden									
Laatste		Okt/2023	Okt/2023	Okt/2023	Okt/2023	Okt/2023	Okt/2023	Okt/2023	Okt/2023	not yet available
Volgende		jan-1900	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	nov-2023	not yet available
Biologische test	Jaarlijks									
Laatste		jun-2023	jun-2023	jun-2023	jun-2023	jun-2023	jun-2023	jun-2023	jun-2023	not yet available
Volgende		jun-2024	jun-2024	jun-2024	jun-2024	jun-2024	jun-2024	jun-2024	jun-2024	not yet available

Water	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I	Tower Ten
Legionella inspectie	Jaarlijks									
Laatste		mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	not yet available
Volgende		mrt-2024	mrt-2024	mrt-2024	mrt-2024	mrt-2024	mrt-2024	mrt-2024	mrt-2024	not yet available

Elektrische installaties	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I	Tower Ten
Keuring conform NEN 3140 (kantoren)	1 x per 5 jaar									
Laatste		Q1-2020	Q1-2020	Q1-2021	24-06-19	8-07-19	2-07-18	2-07-18	2-07-18	not yet available
Volgende		Q1-2025	Q1-2025	Q1-2026	Q3-2024	Q3-2024	Q1-2024	Q1-2024	Q1-2024	not yet available
Keuring conform NEN 3140 (winkels I toren)	1 x per 5 jaar									
Laatste									Q1	
Volgende									Q1-2025	
Test noodstroomvoorziening	Jaarlijks									
Laatste		17-9-2023	17-9-2023	17-9-2023		17-9-2023	17-9-2023	17-9-2023	17-9-2023	n/a
Volgende		15-9-2024	15-9-2024	15-9-2024		15-9-2024	15-9-2024	15-9-2024	15-9-2024	n/a

Gevels	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I	Tower Ten
Gevelreining buiten	Per kwartaal									
Laatste		week 44	week 32	week 33	week 30	week 36	week 36-37	week 44	week 35	jan-1900
Volgende		week 4	week 45	week 46	week 46	week 49	week 49/50	week 4	week 48	jan-1900
Gevelreining binnen (algemene ruimten)	2 x per jaar									
Laatste		september	september	september		september	september	september	september	juli
Volgende		maart	maart	maart		maart	maart	maart	maart	januari
Gevelreining spouw	2 x per jaar									
Laatste					oktober			oktober		
Volgende					april			april		

Liften	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I	Tower Ten
Lift nr.	A1 (79195-1)	B1 (79195-7)	C1 (79195-8)	E1 (990247-1)		F/G1 (980380-1)	H1 (010156-4)	I1 (010156-10)	D1 (160456-1)
Onderhoudsfrequentie	7 x year	7 x year	7 x year	8 x year		6 x year	8 x year	6 x year	6 x year
Laatste onderhoud	22-6-23	22-09-2023	07-07-23	18-08-2023		26-10-2023	26-10-2023	26-10	08-10-23
Volgende onderhoud	week 47	week 46	week 46	Week 48		week 47	Week 47	week 45	week 47
Laatste inspectie	05-03-23	25-4-2023	25-4-2023	26-4-2022 (12-10-23)		21-06-2023	21-03-2023	14-12-22	23-10-2023
Volgende inspectie	11-03-24	25-10-2024	25-10-2024	26-10-2023		21-12-2024	21-09-2024	14-06-2024	23-04-2025
Lift nr.	A2 (79195-2)	B2 (79195-6)	C2 (79195-9)	E2 (990247-2)		F/G2 (980380-2)	H2 (010156-5)	I2 (010156-9)	D2 (160456-2)
Onderhoudsfrequentie	7 x year	7 x year	7 x year	8 x year		6 x year	8 x year	6 x year	6 x year
Laatste onderhoud	07-03-23	22-09-2023	07-07-23	18-08-2023		26-10-2023	26-10-2023	26-10-2023	20-07-2023
Volgende onderhoud	week 47	week 46	week 46	Week 48		week 47	Week 47	week 45	week 47
Laatste inspectie	05-03-23	05-03-23	25-4-2023	13-05-2022		21-06-2023	11-01-22	22-06-2023	00-01-00
Volgende inspectie	11-03-24	11-03-24	25-10-2024	13-11-2023		21-12-2024	05-01-24	22-12-2024	00-01-00
Lift nr.	A3 (79195-3)	B3 (79195-5)	C3 (79195-10)	E3 (990247-3)		F/G3 (980380-3)	H3 (010156-6)	I3 (010156-8)	D3 (160456-3)
Onderhoudsfrequentie	7 x year	7 x year	7 x year	8 x year		6 x year	8 x year	6 x year	6 x year
Laatste onderhoud	22-06-2023	22-09-2023	13-06-2023	18-08-2023		26-10-2023	26-10-2023	26-10-2023	27-10-2023
Volgende onderhoud	week 47	week 46	week 46	Week 48		week 47	Week 47	week 45	week 47
Laatste inspectie	05-03-23	05-03-23	25-4-2023	26-4-2022		21-06-2023 afgek	31-10-2023 gepl	14-12-22	25-10-2023
Volgende inspectie	11-03-24	11-03-24	25-10-2024	26-10-2023		21-12-2024	13-11-2023	14-06-2024	25-04-2025
Lift nr.	B4 (79195-4)	C4 (79195-11)	E4 (990247-4)				H4 (010156-1)	I4 (010156-7)	D4 (160456-4)
Onderhoudsfrequentie	7 x year	7 x year	8 x year				8 x year	4 x year	6 x year
Laatste onderhoud	22-09-2023	07-04-23	17-08-2023				26-10-2023	19-10-2023	27-10-2023
Volgende onderhoud	week 46	week 46	Week 48				Week 47	week 45	week 47
Laatste inspectie	15-09-2023	25-4-2023	5-4-2022 (12-10-2023)				21-03-2023	27-03-2023	25-10-2023 gepl
Volgende inspectie	afgekeurd	25-10-2024	26-10-2023				21-09-2024	27-09-2024	00-01-00
Lift nr.				E5 (990247-5)			H5 (010156-2)	I5 (010156-12)	D5 (160456-5)
Onderhoudsfrequentie				8 x year			8 x year	4 x year	6 x year
Laatste onderhoud				25-08-2023			26-10-2023	26-07-2023	26-10-2023
Volgende onderhoud				Week 48			Week 47	week 47	week 47
Laatste inspectie				11-01-22			21-03-2023	14-12-22	00-01-00
Volgende inspectie				05-01-24			21-09-2024	14-06-2024	00-01-00
Lift nr.				E6 (990247-6)			H6 (010156-3)		D6 (160456-6)
Onderhoudsfrequentie				8 x year			8 x year		6 x year
Laatste onderhoud				18-08-2023			26-10-2023		26-10-2023
Volgende onderhoud				Week 48			Week 47		week 47
Laatste inspectie				11-01-22			21-03-2023		00-01-00
Volgende inspectie				05-01-24			21-09-2024		00-01-00
Lift nr.							H7 (010156-11)		D7 (160456-7)
Onderhoudsfrequentie							4 x year		6 x year
Laatste onderhoud							09-01-23		26-10-2023
Volgende onderhoud							Week 47		week 47
Laatste inspectie							15-09-2023		00-01-00
Volgende inspectie							15-03-2025		00-01-00
Lift nr.									D8 (160456-8)
Onderhoudsfrequentie									6 x year
Laatste onderhoud									10-07-23
Volgende onderhoud									week 47
Laatste inspectie									00-01-00
Volgende inspectie									00-01-00
Lift nr.									D9 (160456-9)
Onderhoudsfrequentie									6 x year
Laatste onderhoud									10-07-23
Volgende onderhoud									week 47
Laatste inspectie									00-01-00
Volgende inspectie									00-01-00
Lift nr.									D10 (160456-10)
Onderhoudsfrequentie									6 x year
Laatste onderhoud									29-09-2023
Volgende onderhoud									week 47
Laatste inspectie									23-10-2023
Volgende inspectie									23-04-2025
Lift nr.									D11 (160456-11)
Onderhoudsfrequentie									6 x year
Laatste onderhoud									21-09-2023
Volgende onderhoud									week 47
Laatste inspectie									23-10-2023
Volgende inspectie									23-04-2025
Lift nr.									D12 (160456-12)
Onderhoudsfrequentie									6 x year
Laatste onderhoud									24-10-2023
Volgende onderhoud									week 47
Laatste inspectie									24-10-2023
Volgende inspectie									24